

## **Használati útmutató flexibilis mágneses fóliákhoz**

Tájékoztató végfelhasználóknak is!

További információkért kérjük, forduljon beszállítójához

Gépjárművekre a 0,85 mm vastag mágnesfólia ajánlott!

### **Megfelelő használat és karbantartás**

Tartsuk szem előtt a következő instrukciókat, melyek lehetővé teszik a mágneses termékek élettartamának meghosszabbítását, valamint megfelelő védelmet biztosítanak a fémes felületeknek.

### **Tárolás**

Száraz, tiszta helyen tartsuk/tároljuk a mágneses fóliákat - A tekercses anyagokat tároljuk állítva, ezzel elkerülhetőek a deformációk

A mágneses táblákat fektetve tároljuk - Ne helyezzünk semmi olyat rájuk (pl. kartonlapok), amik megsérthetnék a felületüket.

Ne fordítsuk egymással szembe a mágneses felületeket.

### **Használat**

Mielőtt felhelyeznénk a mágneses fóliákat ellenőrizzük a fémes felületeket (újraellenőrzési gyakoriság általában: festett felületeken 90 nap, lakkozott felületeken 60 nap, waxokon 2 nap). Ne használjunk flexibilis mágneses anyagokat újrafényezett felületeken. Győződjünk meg arról, hogy a fólia teljesen felfeküdt a felületre (pl. rések a hajlatokban). Ha a fólia nem fekszik fel rendesen a felületre, szedjük le, majd próbáljuk újra hézagok nélkül felhelyezni. Ne húzzuk a fóliákat, mert ez összekarcolhatja, tönkretelheti a fémes felületet. Ne használjuk vízszintesen fekvő felületeken (pl. gépkocsi motorháztető), illetve 70 C°-nál magasabb hőmérsékleten, ne tegyük ki közvetlen napsütésnek. A hosszantartó használatból (pl. gépkocsikon) következhet a felület egyenetlen fakulása, mivel a mágneses fóliákkal borított felületek védettek az UV sugárzásoktól.

### **Felhelyezés**

Tisztítsuk meg a fólia felületét, különösen akkor, ha nyomtatni szeretnénk. (A mágneses fólia vonzza a port, valamint az elektrosztatikus elemeket). Mielőtt a nyomtatást elkezdenénk, teszteljük a tinta tapadását a fólia nyomtatható felületén.

### **Tisztítás**

Távolítsunk el minden olyan szennyezést, mely lehetővé tenné, hogy a fólia és a fémes felület közé nedvesség és por kerüljön (általában kültéri felhasználásoknál). Használjunk lágy tisztítószeret mindkét anyagon, majd töröljük szárazra, vagy szárítsuk meg azokat. A gépkocsikon használt fóliákat hetente tisztítsuk. A frissen lakkozott, waxolt felületek védelme érdekében a tisztítási folyamatot alkalmazzuk naponta.