

Mágnesfólia használati útmutató

Tárolás

A mágnesfóliákat száraz, pormentes helyen kell tárolni. A tekercseket állítva, így elkerülhető az anyag deformálódása. A mágneses táblákat fektetve tároljuk - ne helyezzünk rájuk semmit (pl. kartonlapokat), ami megsérthetné a felületüket!

Ne fordítsuk egymással szembe a mágneses felületeket!

Felhelyezés és használat

Felhelyezés előtt ellenőrizni kell, hogy a felületek (a dekorálni kívánt felület és a mágnesfólia is) tiszták, szárazak és pormentesek legyenek. Minden olyan szennyezést el kell távolítani, ami lehetővé tenné, hogy a fólia és a fémes felület közé nedvesség és por kerüljön (különösen a kültéri felhasználásoknál). Győződjünk meg arról, hogy a fólia teljesen felfeküdt a felületre (pl. rések a hajlatokban). Ha a fólia nem fekszik fel teljesen a felületre, szedjük le, majd próbáljuk újra hézagok nélkül felhelyezni. Ne húzzuk a fóliákat, mert ez összekarcolhatja, tönkretelheti a fényezett felületet.

Minél vastagabb a mágnesfólia, annál erősebb a tapadása. Gépjárművekre minimum 0,8 mm vastag anyagot használjon! A túl vastag festék vagy kittréteg jelentősen csökkentheti a mágneses tapadást.



Ne használjuk vízszintesen fekvő felületeken (pl. gépkocsi motorháztető), illetve 66 C°-nál magasabb hőmérsékleten és ne tegyük ki tartós, közvetlen napsütésnek. A hosszantartó használatból (pl. gépkocsikon) következhet a felület egyenetlen fakulása, hiszen a mágneses fóliákkal borított felületek védettek az UV sugárzásoktól.

Frissen újrafényezett felületekre nem ajánljuk!

A mágnesfólia belső felét vonják be valamilyen fényes, vékony lamináló fóliával, hogy könnyen eltávolítható maradjon. Ezzel megelőzhető, hogy a mágnes rásüljön az autóra, ami ezután csak kis darabokban távolítható el.

Tisztítás, ellenőrzés

Csak vizet vagy kímélő tisztítószeret használjunk mindkét anyagon, majd töröljük szárazra, vagy szárítsuk meg azokat. Oldószeres tisztítószerrel soha ne használjunk! A gépkocsikon használt fóliákat hetente tisztítsuk. A frissen lakkozott, waxolt felületek védelme érdekében a tisztítási folyamatot alkalmazzuk naponta. A mágnesfóliával dekorált felületeket időnként ellenőrizni kell. Újraellenőrzési gyakoriság általában: festett felületeken 90 nap, lakkozott felületeken 60 nap, waxokon 2 nap.

Autómosás előtt - akár gépi, akár kézi - a mágnesfóliát el kell távolítani!